

清徐县强化督查“回头看”排查台帐

报送单位：清徐县环保局

日期：2018年6月14日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题整改情况
环督函【2017】9号 14-D660-SX	清徐县	山西亚华轻质 建材有限公司	上料环节未按环评要求安装粉尘回收设施，模板清理车间未密封。	上料环节安装粉尘回收设施，模板车间完成密封。	已完成